

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Арбажского и Тужинского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Береговая, 31
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 5/1/1-3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**КИРОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.
НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА» (ИНН: 4332001936; ОГРН: 1024301291915);**

Директору КОГОБУ СШ С. НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

1. В соответствии с решением: главного государственного инспектора Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору Краева Виталия Васильевича от **24 февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. N 5**

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 10001495160

3. Выездная проверка проведена:

Краев Виталий Васильевич – главный государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору;

Данилов Иван Владимирович – государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1) 612210, Кировская область, Тужинский район, село Ныр, ул. Советская, 10, здание школы (Высокий риск(2 класс));

6. Контролируемые лица:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА»

Сокращенное наименование: КОГОБУ СШ С. НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА;

ИНН: 4332001936; ОГРН: 1024301291915;

адрес организации: 612210, Кировская область, Тужинский район, село Ныр, ул. Советская, 10

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

10 марта 2022 года с 15-00 до 16-00

15 марта 2022 года с 14-00 до 16-00

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 03 часа 00 минут

8. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении проверки присутствовали:

директор КОГОБУ СШ С. НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА Тохтеева Нина Геннадьевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – **ФЗ №123-ФЗ**);

2) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – **ППР в РФ №1479**);

3) Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 5.13130.2009, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 (далее – **СП 5.13130.2009**);

4) Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." СП 484.1311500.2020, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582 (далее – **СП 484.1311500.2020**);

5) ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (далее – **ГОСТ Р 59638-2021**).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, необходимо устранить, а именно:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В имеющемся на территории организации (учреждения) источнике наружного противопожарного водоснабжения (резервуаре) отсутствует вода.	<p>ст.62 ФЗ №123-ФЗ</p> <p><i>Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.</i></p> <p>п.48 ППР в РФ №1479</p> <p><i>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i></p>	16.03.2023	

2.	<p>Оборудование систем пожарной сигнализации (СПС) и оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) эксплуатируется более 10 лет (сверх срока службы). При этом не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных систем в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021.</p>	<p>п.54 ППР в РФ №1479 абз.4 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>ГОСТ Р 59638-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • п.6.1.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. <p>В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).</p>	16.03.2023	
3.	<p>Прибор приемно-контрольный и приборы управления (ППКП) установлены в незащищенном от несанкционированного доступа помещении (в фойе первого этажа). Указанными устройствами не обеспечивается соответствующий уровень доступа.</p>	<p>13.14.5 СП 5.13130.2009 <i>(Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.)</i></p> <p>5.12 СП 484.1311500.2020 <i>(ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:</i></p> <p>а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);</p> <p>б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.</p> <p><i>При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.)</i></p>	16.03.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), email: firekir@kirpoj.kirov.ru). Так же настоящее предписание может быть обжаловано в установленном порядке в Яранский районный суд пгт.Тужа (612200, Кировская область, пгт.Тужа, ул.Горького, 15).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Главный государственный инспектор Арбажского и
Тужинского районов по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

«15» марта 20 22 г.

Государственный инспектор Арбажского и
Тужинского районов по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

«15» марта 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор
(должность)

«15» марта 20 22 г.

Краев В.В.
(фамилия, инициалы)



Данилов И.В.
(фамилия, инициалы)



Тохтеева Н.Г.
(фамилия, инициалы)


(подпись)